




1. Velké topeniště
 2. Vnitřní topeniště
 3. Rošt do vnitřního topeniště
 4. Deflektor
 5. Větrací otvor pro regulaci přívodu vzduchu
 6. Uzávěr topeniště
 7. Komínek
 8. Boční dekorativní prvky stříšky (4 ks)
 9. Teploměr k vlastní montáži
-

JAK SESTAVIT UDÍRNU

Na velké topeniště připevníme po obou stranách dvě madla a jeden uzávěr topeniště (6 a 10). Připevníme plechy s otvory pro regulaci přívodu vzduchu do udírny (5), na horní část umístíme deflektor (4), který zajišťuje rovnoměrné rozložení tepla v udírně. Dovnitř vložíme menší vnitřní topeniště (2) s roštem (3).

Na horní část nasadíme dřevěnou skříň. Ke spodní části stříšky připevníme komínek (7) pomocí čtyř šroubů, které jsou součástí balení. Dále připevníme čtyři dekorativní lišty ke stříšce (8) – dvě vpředu a dvě vzadu na jejích okrajích.

Stříšku je možné ke skříni připevnit i pomocí pantů.

JAK TOPIT V PŘÍMÉM TOPENIŠTI

Udírna nesmí být používána v uzavřených prostorech

Při obsluze udírny používejte ochranné rukavice

Vnitřní topeniště rozpálíme až na žhavé uhlíky, poté jej vložíme do velkého topeniště

Výrobky umísťujeme do předeřáté udírny

Před samotným procesem uzení by měly být výrobky důkladně osušeny – sušení zabrání přilnutí dýmu k povrchu výrobků, díky čemuž nebudou černé a očazené.